

PRL323

Aspectos Generales

Solicitante	Banco Santander de Negocios Colombia S.A.
Id Solicitante	900628110
Dirigido a:	Banco Santander de Negocios Colombia S.A.
Objeto Avalúo:	Adjudicación
Número Obligación	No Aplica
Fecha Solicitud	04 marzo 2026
Fecha Inspección	10 marzo 2026
Fecha Informe	18 marzo 2026

Centro de Inspección	DOMICILIOS
Ciudad de Inspección	MEDELLÍN
Servicio Domicilio	SI
Localización Vehículo	Parqueadero SIA Girardota - Km 24 vereda San Andrés - Girardota, Antioquia
N° Inspección	5008453



Descripción del Activo

Tipo Propiedad	Vehículo	Título de Propiedad	Licencia de Tránsito	
Fecha Matrícula	12/06/2025	Número Documento Propiedad	10034592321	
Móvil	No Aplica	Organismo de tránsito	Stria De Ttoyte Medellin	
Marca	MAZDA			Regrabado
Línea	CX50	Número de Chasis	JM7VA4WLATN200995	NO
Clase	CAMIONETA PASAJ.	Número de Serie	JM7VA4WLATN200995	NO
Tipo Carrocería	Wagon	Número Motor	PY11189463	NO
Categoría	Liviano	Nacionalidad	Japón	
Color	Rojo Diamante	Tipo Servicio	Particular	
Cilindraje (cc)	2488	Blindaje	Sin Blindaje	
Modelo	2026	Propietario	Carlos Andres Torres Tole	
Tipo Combustible	Gasolina	Id Propietario	93452236	
Caja de Cambios	Automática	Gravámenes a la Propiedad	Banco Santander de Negocios Colombia S.A.	Vigente
Tipo de Tracción	4X4	Empresa de Afiliación	No Aplica	No Aplica
Número Pasajeros	5		Inicio Vigencia	Vigente
Capacidad de Carga (Kg)	0	Soat	12/06/2025	Vigente
Código Fasecolda	05606133	RTM	No Aplica	No Aplica


Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR



PRL323

Estado General del Activo

Inspección Física



Malo 0% - 59 % **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

98,70%

2 BOMPER TRASERO
3 CAROT

RAYON
SUMIDO

> 60% **59% - 11%** **< 10%**

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ. DEL. DER. TRA. IZQ. TRA. DER.
 90% 90% 90% 90%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

35 IMPURIZAS

90,00%

Accesorios

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ORIGINALES/ PARA EL MODELO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	GENÉRICO/ GENÉRICO	1	170000

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR



Un sello de confianza para su vehículo

Sistemas de Identificación

PRL323



Observaciones Generales: Presenta sumidos y rayones en piezas de carrocería. Nivel de líquido limpia brisas bajo. Se sugiere realizar rutinas de mantenimiento preventivo a sistemas de frenos, suspensión y alineación. Rines rayados. No presenta licencia de transito al momento de realizar el avalúo.

Resultado Inspección Física	Sin Novedad
Resultado Sistemas de Identificación	Sin Novedad
Resultado Siniestros Mayor Cuantía	Sin Novedad
Resultado Antecedentes	Sin Novedad
Resultado Final	Vehículo en Estandar




PRL323

Metodología Valuatoria

Método Valuatorio	Comparación de Mercado
Fecha Estudio Valor	18 marzo 2026

Fuentes de Consulta

Tucarro
Carroya
Mitula
Waa2



Valor de Mercado de Acuerdo al Modelo

\$180.630.000,00

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR



Cotización de Repuestos y Mano de Obra

PRL323

Repuestos			
Descripción	Unidades	Precio Unitario	Valor
-	-	-	-
Mano de Obra		Electricidad, Electrónica y Mecánica	
Descripción		Precio Unitario	Valor
ALINEACIÓN Y BALANCEO		\$160.000	\$160.000
SCANNER DIAGNOSTICO CODIGOS DE FALLO		\$120.000	\$120.000
PUESTA A PUNTO DE MOTOR		\$850.000	\$850.000
Mano de Obra		Latonería y Pintura	
Descripción		Precio Unitario	Valor
ALISTAMIENTO INTERNO, LAVADO GENERAL, RESTAURACIÓN DE PINTURA		\$400.000	\$400.000
Total Cotización			\$ 1.530.000
Son: Un Millón Quinientos Treinta Mil pesos M/Cte			
Nota: Los valores cotizados incluyen el impuesto al valor agregado IVA.			



PRL323

Alcances de la Cotización

- Los valores expresados hacen referencia a tarifas de repuestos y servicio de mano de obra estándar obtenidos al momento de realizar el estudio valuatorio, por ello puede haber variaciones en los precios según el proveedor consultado.
- La Vigencia de esta cotización es de Un (1) mes a partir de la fecha de entrega del documento de avalúo al interesado.
- Se realiza una valoración de la cantidad de repuestos e insumos a reparar o reemplazar acorde con lo evidenciado en el peritaje, en el caso de no poder diagnosticar en su totalidad el estado de los componentes, AutoMás estima estos datos basado en hipótesis sobre la condición actual de los mismos.
- AutoMás no cuantificará tiempos de reparación o sustitución de componentes o mecanismos, así como tampoco la duración o periodo que demore la importación de estos repuestos.

Restricciones o Fuentes de Error

- No se realizan desarmes de piezas mecánicas o estructurales.
- Los activos que no tengan funcionamiento mecánico, se entenderán que requieren trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Los valores y fuentes de consultas son realizadas en la fecha y hora del servicio prestado.
- Las condiciones de almacenamiento y climatológicas a las que se encuentre el activo.
- Los valores expresados, así como los resultados del estado del activo, dependerá de todas las evidencias a las que el valuador tuvo alcance.
- No se realiza inspección a largueros, estructuras o uniones del chasis que no sean visibles sin necesidad de desmontar alguna pieza del vehículo.
- No se valida existencia y estado general de piezas pequeñas (tales como fusibles, relés, chips electrónicos)
- No se realiza consulta del historial de mantenimiento del vehículo. En caso de que se requiera devolver el automotor a estado operativo, se sugiere realizar mantenimientos correctivos y preventivos a sistemas de suspensión, frenos, dirección, motor, transmisión y sistemas electrónicos en centro especializado.
- AutoMás no cuantificará tiempos de reparación o sustitución de componentes o mecanismos, así como tampoco la duración o periodo que tarde la importación de estos repuestos.
- El resultado de siniestros informado en este documento reporta exclusivamente pérdidas de mayor cuantía (Pérdidas Totales), obtenidas mediante consulta en fuentes públicas en la fecha y hora de emisión del servicio. AutoMás Comercial LTDA no se responsabiliza por errores, inexactitudes, interpretaciones, actualizaciones ni por la veracidad total o parcial de la información contenida en dichas bases de datos. Se sugiere consultar los respectivos Paz y Salvo, ante el organismo de tránsito y las entidades competentes, ya que AutoMás Comercial LTDA no asume responsabilidad por la información emitida en bases de datos de consulta pública al momento de realizar el servicio.
- La propiedad del activo se verifica al realizar la consulta ante el RUNT, en caso de no estar registrado en este sistema, no será posible validar dicha pertenencia.
- Para obtener el valor final del avalúo, se tiene en cuenta también un porcentaje de descuento (factor demerito), el cual se modifica en función del objeto del avalúo y del nivel de comercialización del bien.



PRL323
Tabla de Cálculos

Valor de Mercado Automotor	\$180.630.000,00	Nivel de Comercialización	Comercial
Valor Carrocería	\$ 0,00	Nivel de Deterioro	Bajo
Valor Accesorios y/o Adecuaciones	\$170.000,00	Vehículo Operativo	SI
Recorrido (Km)	8807	Objeto Avalúo	Adjudicación
Valor Repuestos + Mano de Obra (-)	\$280.000,00	Días de Almacenamiento	Se desconoce
Valor Latonería y Pintura + Mano de Obra (-)	\$400.000,00	Tarifa aprox. Almacenamiento	Se desconoce
Valor Llantas (-)	\$ 0,00	Costo Almacenamiento	Se desconoce
Valor Puesta a punto Motor (-)	\$850.000,00	Valor Soat (-)	\$ 0,00
Índice de Reparabilidad Mínimo (%)	1%	Valor RTM (-)	\$ 0,00
		Valor Cupo	\$ 0,00

Avalúo Final

Avalúo	\$134.070.000,00	Ciento Treinta y Cuatro Millones Setenta Mil Pesos M/Cte.
---------------	-------------------------	--

Avalúo Cupo	No aplica	No Aplica Pesos M/Cte.
--------------------	------------------	-------------------------------

Avalúo Carrocería	No aplica	No Aplica Pesos M/Cte.
--------------------------	------------------	-------------------------------

Valor Salvamento	No aplica	No Aplica Pesos M/Cte.
-------------------------	------------------	-------------------------------

Vigencia del Avalúo

De acuerdo con el Numeral 7 del Artículo 2 del Decreto N° 422 de Marzo 08 de 2000 y con el Artículo 19 del Decreto N° 1420 del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del Desarrollo Económico, el presente avalúo comercial tiene una vigencia de un (1) año, contado desde la fecha de su expedición, siempre y cuando las condiciones físicas del bien mueble valuado no sufra cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones representativas de las condiciones del mercado mobiliario.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR



PRL323

Definiciones


Comparación de Mercado	Es un método para establecer el valor de un activo, y consiste recolectar información de precios de ofertas, compararlos y promediarlos entre si.
Factor Demérito por Objeto	Este factor está sujeto al objeto de avalúo, el cual indicará un castigo comercial al activo de acuerdo a sus características.
Índice de Reparabilidad	Indica el porcentaje (%), resultado de los costos asociados al total de reparaciones, pintura, puesta a punto del vehículo, sobre el valor Razonable.
Nivel de Comercialización	Corresponde a la categoría establecida dependiendo de la oferta y demanda de unidades publicadas en fuentes de consulta.
Nivel de Deterioro	Indica que tan deteriorado se encuentra el vehículo; esto a su vez se encuentra asociado al factor de demérito.
Valor Accesorios	Corresponde a accesorios instalados por el propietario del vehículo de manera opcional.
Valor Cupo o Capacidad Transportadora	Está asociado al tipo de servicio que presta el activo, cantidad de cupos disponibles por región, y para el caso de vehículos de carga los que superan los 10.5 ton de peso bruto vehicular.
Valor de Liquidación o Venta Forzosa	Se entiende cuando la venta del bien se realiza en un periodo muy corto, donde el vendedor no está dispuesto a vender y el comprador o compradores que adquieren el bien con pleno conocimiento de desventaja del vendedor.
Valor Llantas	Es la cuantía de valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo.
Valor Mano de Obra + Repuestos	Cuantía estimada como gastos de reparación
Valor Pintura	Es la cuantía de alistamiento y aplicación de pintura sobre la pieza reparada.
Valor Puesta a Punto Motor	Es la cuantía derivada de los gastos para el correcto funcionamiento del motor.
Valor Razonable	como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida).
Valor Reposición	Corresponde a una metodología valuatoria, donde parte del valor de Reposición a nuevo y se aplica una depreciación sobre el mismo de acuerdo a la vida útil que le aplique a cada activo.
Valor Salvamento	Es la cuantía resultante al determinar que el estado general del activo supera el 75% de reparabilidad.
Valores Publicados	Todos los valores publicados en este informe, están expresados en pesos colombianos moneda corriente.
Vida Útil	Tipo de maquinaria, clase de construcción, tipo de trabajo que desarrolla y su intensidad, mantenimiento recibido, factores económicos, estado actual, perspectivas de trabajo, obsolescencia técnica, innovaciones tecnológicas y ambiente de trabajo. Igualmente se tiene en cuenta la vida útil estimada y calculada por el fabricante.



PRL323

Ciencia de los Cálculos

Cálculo del Valor de Mercado de acuerdo al modelo



PRL323

Cálculo del Valor Final del Avalúo

Valor de Mercado
de acuerdo al
Modelo



Aplicar deméritos por:
Repuestos, latonería, pintura,
mano de obra, llantas, puesta
a punto de motor, SOAT, RTM
y Valor Factor Demérito.



Obtener valor
razonable o valor final
del Avalúo

Cálculo de Índice de Reparabilidad Mínimo

Índice de
Reparabilidad (%)



Calcular deméritos por:
Repuestos, latonería,
pintura, mano de obra,
llantas y puesta a punto
de motor



Valor de Mercado
de acuerdo al
modelo



PRL323

Marco Legal

El presente avalúo comercial está bajo los lineamientos legales contemplados en las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S 03, NTS S 04, NTS M 04; la Guía Técnica Sectorial: GTS G02, GTS E 03; NIIF 13.

El valuador no será responsable por aspectos de naturaleza legal que afecten el bien, a la propiedad valuada o al título legal de la misma.

El valuador no revelará información sobre esta valoración a nadie distinto de la persona natural o jurídica que solicito el encargo valuatorio y solo lo hará con autorización escrita de esta, salvo en el caso en que el informe sea requerido por autoridad competente.

NOTA: La información contenida en este informe no podrá ser publicada total o parcialmente, así mismo, tampoco los nombres ni sus afiliaciones profesionales de los valuadores, sin consentimiento escrito del valuador (En concordancia con la Norma Técnica Sectorial NTS S 03 numeral 7.1.9 de fecha 2009-09-10).

Construcción de Informe

Inspección Física Realizada por: JUAN CARLOS RENTERIALOPEZ
Cargo: PERITO



Informe Avalúo Realizado por: CARLOS ESTIBEN RICO SANCHEZ
Cargo: Avaluador NIIF
Registro Abierto de Avaluadores
N° Aval – 1019131834



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR



Certificado de Antecedentes e Improntas

CIUDAD: BOGOTA,
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: marzo 10, 2026 NP - PC
RAD: 5008453

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: CAMIONETA PASAJ.
MARCA: MAZDA
LÍNEA: CX50 GRAND TOURIN
TIPO: PARTICULAR
MODELO: 2.026
COLOR: ROJO DIAMANTE
PLACAS: PRL323
MOTOR: PY11189463
SERIE: null
CHASIS: JM7VA4WLATN200995

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: .0
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A
C.C. No. 900628110 DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 93A # 13-24 BOGO
TEL: 3163416917

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICION a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTR
LA FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA.ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
REPORTAN ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO
TRADICIÓN, FACTURA DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A .0

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada anula este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



MOTOR

SERIAL

CHASIS



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583




Muévete Tranquilo



Solicitante	LIDA LUCERO GARZON	Nº Inspección	5008453
Aseguradora	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS I	Fecha	10-Mar-2026
Servicio Solicitado	AVALUO BRONCE LIVIANOS	Identificación	900628110
		Asegurado	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. 0



Fotografías estándar del servicio



Solicitante	LIDA LUCERO GARZON	N° Inspección	5008453		
Aseguradora	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS I	Fecha	10-Mar-2026	Identificación	900628110
Servicio Solicitado	AVALUO BRONCE LIVIANOS	Asegurado	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A .0		





Informe de Reclamaciones

Placa del vehículo *

PRL323

CONSULTAR

Fecha del Siniestro

Tipo de Siniestro

Consulta realizada, pero no se encontró información

Consulta realizada el martes, 17 de marzo de 2026 a las 11:59 a. m.



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. INVERFAS y/o FASECOLDA, como administradores de la página no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en esta página web y no serán responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial publicada.

